



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	Antw Auctions N	Datum	6/23/2026
Nummerplaat	2157684	KM-stand	93050
Chassis	YV1MZ79L0J2157684	Fuel type	
Merk / Model	Volvo V40		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Airco	☒
Lederen stuurwiel	☒
Stoelverwarming	☒
Navigatiesysteem	☒
Parkeersensoren	☒

Trekhaak




Led-verlichting



Schade Taxatie

Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



INT achteraan - Bekleding laadruimte - Kras - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Deuk - PDR



Wiel RA - Diamondcut velg RA - Kras - Sr-velgen diamandcut



Onderkant R - Drempel R - Kras - Spotrepair



Banden

Links voor

Profiel	5
Type	Winterband
Run flat	

Links achter

Profiel	6
Type	Winterband
Run flat	

Rechts voor

Profiel	5
Type	Winterband
Run flat	

Rechts achter

Profiel	6
Type	Winterband
Run flat	