



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

INSPECTIE RAPPORT



Info inspectie

Klant	BRENT Z	Datum	8/12/2026
Nummerplaat	4071709	KM-stand	30434
Chassis	TMBEP6PJ5S4071709	Fuel type	
Merk / Model	Skoda FABIA		
Kleur			

Controlelijst

☒ Gelijkvormigheidsattest	☒ Reservewiel
☒ Inschrijvingsbewijs	☒ Herstel kit
☒ Handleiding	☒ Hoedenplank

Opmerkingen

Opties

Navigatiesysteem



Schade Taxatie

Deur RV - Deur RV - Kras - Touch-up



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Boven - Dak - Chemische reactie - Spuiten



Boven - Dakstijl L - Chemische reactie - Spuiten



Deur LA - Deur LA - Kras - Polijsten



Deur LV - Deur LV - Kras - Polijsten



Bumper Achter - Bumper achter - Kras - Spuiten



BELCAR
AUTOMOTIVE SERVICES

Banden

Links voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Links achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts voor

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 

Rechts achter

Profiel 5

Type Zomerband

Run flat 