



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

# INSPECTIE RAPPORT



## Info inspectie

<b>Klant</b>	Antw Auctions Z	<b>Datum</b>	6/17/2026
<b>Nummerplaat</b>	Z197753	<b>KM-stand</b>	102759
<b>Chassis</b>	YARVFAHK8GZ197753	<b>Fuel type</b>	
<b>Merk / Model</b>	Toyota PROACE		
<b>Kleur</b>			

## Controlelijst

<input checked="" type="checkbox"/> <b>Gelijkvormigheidsattest</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Reservewiel</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <b>Inschrijvingsbewijs</b>	<input type="checkbox"/> <b>Herstel kit</b>
<input type="checkbox"/> <b>Handleiding</b>	<input type="checkbox"/> <b>Hoedenplank</b>

## Opmerkingen

## Opties


Achteruitrijcamera	<input checked="" type="checkbox"/>
Airco	<input checked="" type="checkbox"/>
Navigatiesysteem	<input checked="" type="checkbox"/>
Parkeersensoren	<input checked="" type="checkbox"/>
Trekhaak	<input checked="" type="checkbox"/>



**BELCAR**  
AUTOMOTIVE SERVICES

## Schade Taxatie

Allerlei - Inschrijvingsbewijs deel wagen - Ontbreekt - Controleren



Reiniging - Reinigen - Vuil - Reinigen



Zetels - Bekleding zit LV - Gat - Vervangen




INT Vooraan / Midden - Hemelbekleding - Gat - Structuur



Geur - Geur - Slechte geur - Ozone behandeling




INT Vooraan / Midden - Stuurwiel - Versleten - Vervangen



INT Vooraan / Midden - Herstelling interieur 1 - Kras en Deuk - Vervangen



Koffer - Laaddeur RA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Koffer - Laaddeur LA - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Voorruit - Voorruit - Kras - Vervangen



Motorkap - Motorkap - Kras - Polijsten



Bumper voor - Bumper vooraan - Kras - Spuiten



Vorkant - Grill Radiator ( kalender) - Kras - Vervangen



Bumper voor - Spoiler - Kras - Vervangen



Spiegel L - Spiegelkap L gespotten - Kras - Spuiten



Deur LV - Deur LV - Kras - Spuiten



Deur LA - Deur LA - Kras - Spuiten



Vleugel LA - Vleugel LA - Kras - Spuiten



Koffer - Achterruit R - Kras - Vervangen



Bumper Achter - Sierlijst bumper LA - Kras - Polijsten



Bumper Achter - Sierlijst bumper RA - Kras - Polijsten



Bumper Achter - onderste bekleding ongespoten achter - Kras - Vervangen



Wiel LA - Band LA - Versleten - Vervangen



Wiel RA - Band RA - Versleten - Vervangen



Vleugel RA - Vleugel RA - Kras - Spuiten



Deur RA - Deur RA - Kras - Spuiten



Deur RV - Deur RV - Kras - Spuiten



Spiegel R - Spiegelkap R gespoten - Kras - Spuiten



Vleugel RV - Vleugel RV - Kras - Spuiten



Wiel RV - Wieldeksel RV - Gebarsten - Vervangen



Boven - Dak - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Onderkant R - Drempel R - Kras en Deuk - Herstellen en spuiten



Wiel RA - Wieldeksel RA - Chemische reactie - Vervangen





## Banden

### Links voor

**Profiel** 4  
**Type** All season  
**Run flat**

### Links achter

**Profiel** 1  
**Type** All season  
**Run flat**

### Rechts voor

**Profiel** 4  
**Type** All season  
**Run flat**

### Rechts achter

**Profiel** 1  
**Type** All season  
**Run flat**